

1. BF 이후 유지관리가 되지 않은 사례

1) 장애인 화장실을 창고로 사용하고 있는 경우



2) 점자표지판 전면에 시설물 설치로 이용할 수 없는 경우



3) 인증교부 당시 1층만 운영했지만 이후 2층으로 증축



2. BF 인증기관 현황

인증기관	인증기관 지정 (최초)
한국장애인개발원	2007년 9월 28일
한국토지주택공사	2007년 9월 28일
한국장애인고용공단	2013년 9월 28일
한국생산성본부인증원	2016년 9월 28일
한국부동산원	2017년 3월 29일
한국교육녹색환경연구원	2017년 3월 29일
한국환경건축연구원	2017년 3월 29일
한국건물에너지기술원	2019년 9월 28일

### 3. BF 인증 현황( '22.06.기준)

(단위 : 개소)

구분	2017			2018			2019			2020			2021			2022.6		
	예비	본	합계	예비	본	합계	예비	본	합계	예비	본	합계	예비	본	합계	예비	본	합계
총계	941	272	1,213	1,041	613	1,654	1,015	740	1,755	1,301	954	2,255	1,243	980	2,223	556	372	928
서울	114	22	136	94	59	153	94	46	140	112	57	169	98	56	154	39	23	62
부산	47	8	55	43	21	64	43	21	64	35	35	70	45	28	73	15	11	26
대구	41	25	66	30	43	73	25	28	53	30	12	42	36	31	67	15	10	25
인천	42	8	50	56	32	88	45	30	75	76	48	124	73	51	124	30	18	48
광주	13	6	19	18	4	22	18	14	32	35	14	49	40	21	61	19	11	30
대전	7	9	16	11	6	17	10	4	14	27	7	34	22	27	49	17	9	26
울산	27	9	36	36	17	53	27	17	44	32	35	67	16	24	40	8	5	13
세종	21	2	23	16	10	26	16	23	39	16	11	27	14	19	33	9	5	14
경기	158	35	193	190	122	312	173	134	307	232	166	398	206	183	389	89	66	155
강원	59	14	73	85	32	117	70	62	132	88	96	184	74	70	144	48	26	74
충북	43	5	48	37	23	60	39	33	72	55	46	101	54	48	102	24	16	40
충남	64	16	80	48	38	86	57	53	110	88	61	149	72	68	140	34	26	60
전북	35	16	51	59	25	84	57	29	86	87	53	140	73	53	126	38	23	61
전남	75	37	112	80	63	143	83	58	141	116	62	178	149	84	233	52	29	81
경북	82	32	114	99	44	143	100	79	179	122	102	224	103	88	191	52	26	78
경남	67	18	85	80	48	128	90	64	154	103	97	200	128	82	210	48	53	101
제주	46	10	56	59	26	85	68	45	113	47	52	99	40	47	87	19	15	34

- 3 -

### 4. 인증기관별 BF 인증 현황( '22.06.기준)

(단위 : 개소)

구분	2017			2018			2019			2020			2021			2022.6		
	예비 인증	본 인증	합계	예비 인증	본 인증	합계												
총계	941	272	1,213	1,041	613	1,654	1,015	740	1,755	1,301	954	2,255	1,243	980	2,223	556	372	928
한국장애인 개발원	384	184	568	237	212	449	223	215	438	287	226	513	294	246	540	140	98	238
한국 부동산원	53	0	53	187	103	290	166	186	352	117	184	301	49	99	148	24	26	50
한국장애인 고용공단	113	37	150	104	69	173	112	63	175	105	73	178	111	93	204	24	35	59
한국토지 주택공사	97	23	120	29	61	90	28	29	57	56	29	85	36	31	67	0	0	0
한국교육녹색 환경연구원	24	1	25	73	16	89	77	55	132	127	116	243	138	131	269	50	35	85
한국건물 에너지기술원	0	0	0	0	0	0	1	1	2	234	56	290	316	98	414	155	56	211
한국환경 건축연구원	22	1	23	157	52	209	212	65	277	163	91	254	141	99	240	68	34	102
한국생산성 본부인증원	248	26	274	254	100	354	196	126	322	212	179	391	158	183	341	95	88	183

- 4 -

5. BF 사후관리 인력

(단위 : 명)

구분	장애인 개발원	한국토지 주택공사	한국장애인 고용공단	한국생산성 본부인증원	한국 부동산원	한국환경 건축연구원	한국교육 녹색환경 연구원	한국건물 에너지 기술원
인력	16	2	6	5	5	5	6	10

6. BF 인증기관별 사후관리 대상기관 현황

(단위 : 개소)

인증기관	'18	'19	'20	'21		'22	
	기관별 사후관리 현황	기관별 사후관리 현황	기관별 사후관리 현황	기관별 사후관리 현황	합동 사후관리 현황	기관별 사후관리 현황	합동 사후관리 현황
계	156	416	819	1,036	109	710	105
한국 장애인 개발원	142	321	448	505	32	203	23
한국토지 주택공사	12	26	45	52	4	-	4
한국 장애인 고용공단	2	42	70	90	10	69	4
한국 생산성본 부인증원	-	26	100	109	17	160	19
한국 부동산원	-	-	103	161	28	164	20
한국교육 녹색환경 연구원	-	1	15	48	8	30	20
한국 환경건축 연구원	-	-	38	70	10	58	11
한국건물 에너지 기술원	-	-	-	1	-	26	4